

# Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

## **SERVICEBULLETIN – 2010-03**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>HENVISNING:</b>     | Det vises til SB 2010-2.   |
| <b>FORMÅL:</b>         | Hindre skader ved bruk av Sensei med ZPX duk   |
| <b>STATUS:</b>         | <b>Midlertidig bruksforbud på Aerodyne Sensei med ZPX duk oppheves.</b>  |
| <b>IDENTIFIKASJON:</b> | Aerodyne Sensei med zpx duk, alle størrelser   |
| <b>BAKGRUNN:</b>       | <p>Produsenten har gått igjennom forholdene rundt tilbakemeldinger om at enkelte Sensei skjermer med hvit ZPX duk endret flyegenskaper over tid. Dette er sporet tilbake til skjermer sydd fra en batch av hvit duk. Disse skjermene (ca 15 i antall) er i hovedsak kun i bruk av sponsede landslag, og problemet er derfor isolert til disse skjermene. Dette kan oppleves forskjellig fra person til person i forhold til måten skjermene flys ved landing, samt vingebelastning. Produsenten har løpende kontakt med eierne av skjermene, og løser dette individuelt med disse avhengig av problemets omfang.</p> <p>Dersom andre eiere av Sensei skjermer i Norge føler problemer med skjermens flyegenskaper oppfordres de til å ta kontakt og gi tilbakemelding direkte til produsenten.</p> |
| <b>SERVICE:</b>        | <b>Midlertidig bruksforbud for Aerodyne Sensei ZPX oppheves.</b>   |
| <b>UTFØRELSE:</b>      | <b>Intet</b>   |
| <b>DISTRIBUSJON:</b>   | Klubber<br>Hovedinstruktører<br>Materiellkontrollører<br>SU<br>Sky Design<br>F/NLFs Internet sider<br>Hærens Jegerkommando<br>Luftfartstilsynet  |

**Oslo, 03. september 2010**

**Rolf I Soteberg  
materiellsjef F/NLF**